

	Fornecimento e instalação de aletas	8	157,14
	Fornecimento e instalação de filtro anti-pó	8	103,44
	Fornecimento e instalação de coxim do compressor	8	181,81
	Fornecimento e instalação de contactora	8	164,81
	Fornecimento e instalação de capacitor	8	111,74
	Fornecimento e instalação de reles	8	120,03
	Execução de reparos na tubulação para dreno PVC	17	134,34
3.5	Ar Condicionado tipo JANELA capacidade de 18.000 a 36.000 btu's		
	Retirada e Instalação	40	600,00
	Limpeza e higienização, incluindo limpeza dos filtros de ar, painel frontal, lubrificação e substituição de pilhas quando necessário e manutenção do controle com substituição de pilhas quanto necessário.	102	450,00
	Fornecimento e substituição do compressor	5	889,35
	Fornecimento e recarga de gás.	20	291,27
	Fornecimento e substituição do termostato.	10	219,12
	Fornecimento e substituição do filtro de ar.	10	95,36
	Fornecimento e substituição da placa eletrônica do evaporador.	10	550,20
	Fornecimento e substituição do suporte de fixação (mão francesa), mais buchas e parafusos necessários do evaporador/condensador.	10	449,86
	Fornecimento e substituição da chave seletora.	10	146,98
	Fornecimento e substituição da hélice.	10	241,31
	Fornecimento e substituição do térmico protetor.	10	146,57
	Fornecimento e substituição do cabo de alimentação.	10	188,24
	Fornecimento e realização de tratamento anticorrosivo com tinta tipo zarcão do chassi.	20	214,98
	Fornecimento e substituição do motor de ventilação.	10	450,48
	Fornecimento e substituição do condensador	10	1.600,00
	Fornecimento e instalação de mangueira para drenos	10	143,87
	Fornecimento e instalação de aletas	10	157,14
	Fornecimento e instalação de filtro anti-pó	10	103,44
	Fornecimento e instalação de coxim do compressor	10	181,81
	Fornecimento e instalação de contactora	10	175,18
	Fornecimento e instalação de capacitor	10	113,81
	Fornecimento e instalação de reles	10	125,21
	Execução de reparos na tubulação para dreno PVC	20	150,92