

	Execução de reparos na tubulação para dreno PVC	2	128,63
1.4	Ar Condicionado tipo JANELA capacidade de 7.000 a 17.500 btu's		
	Retirada e Instalação	60	480,00
	Limpeza e higienização, incluindo limpeza dos filtros de ar, painel frontal, lubrificação e substituição de pilhas quando necessário e manutenção do controle com substituição de pilhas quanto necessário.	306	278,92
	Fornecimento e substituição do compressor	15	760,00
	Fornecimento e recarga de gás.	61	251,84
	Fornecimento e substituição do termostato.	31	160,31
	Fornecimento e substituição do filtro de ar.	31	93,16
	Fornecimento e substituição da placa eletrônica do evaporador.	31	500,98
	Fornecimento e substituição do suporte de fixação (mão francesa), mais buchas e parafusos necessários do evaporador/condensador.	31	379,12
	Fornecimento e substituição da chave seletora.	31	157,06
	Fornecimento e substituição da hélice.	31	170,60
	Fornecimento e substituição do térmico protetor.	31	94,78
	Fornecimento e substituição do cabo de alimentação.	31	144,88
	Fornecimento e realização de tratamento anticorrosivo com tinta tipo zarcão do chassi.	61	165,19
	Fornecimento e substituição do motor de ventilação.	31	417,03
	Fornecimento e substituição do condensador	31	1.500,00
	Fornecimento e instalação de mangueira para drenos	31	177,37
	Fornecimento e instalação de aletas	31	180,09
	Fornecimento e instalação de filtro anti-pó	31	112,38
	Fornecimento e instalação de coxim do compressor	31	132,69
	Fornecimento e instalação de contactora	31	121,86
	Fornecimento e instalação de capacitor	31	58,22
	Fornecimento e instalação de reles	31	69,05
	Execução de reparos na tubulação para dreno PVC	61	98,85
1.5	Ar Condicionado tipo JANELA capacidade de 18.000 a 36.000 btu's		
	Retirada e Instalação	40	528,06
	Limpeza e higienização, incluindo limpeza dos filtros de ar, painel frontal, lubrificação e substituição de pilhas quando necessário e manutenção do controle com substituição de pilhas quanto necessário.	178	319,54
	Fornecimento e substituição do compressor	9	966,76
	Fornecimento e recarga de gás.	36	270,80
	Fornecimento e substituição do termostato.	18	192,81
	Fornecimento e substituição do filtro de ar.	18	104,26
	Fornecimento e substituição da placa eletrônica do evaporador.	18	590,35
	Fornecimento e substituição do suporte de fixação (mão francesa), mais buchas e parafusos necessários do evaporador/condensador.	18	473,90
	Fornecimento e substituição da chave seletora.	18	157,06
	Fornecimento e substituição da hélice.	18	203,10
	Fornecimento e substituição do térmico protetor.	18	102,91
	Fornecimento e substituição do cabo de alimentação.	18	147,59
	Fornecimento e realização de tratamento anticorrosivo com tinta tipo zarcão do chassi.	36	176,02