

	Fornecimento e instalação de Tubulação de cobre nas medidas 1/2"	21	59,84
	Fornecimento e instalação de Tubulação de cobre nas medidas 5/8"	21	64,69
	Fornecimento e instalação de Tubulação de cobre nas medidas 3/4"	21	68,73
	Fornecimento e instalação de bomba para dreno.	8	725,60
	Fornecimento e instalação de calço de borracha (vibra stop) para fixação de condensadora em piso.	17	63,88
	Fornecimento e instalação de aletas	8	170,35
	Fornecimento e instalação de filtro anti-pó	8	113,75
	Fornecimento e instalação de motor swing	8	240,97
	Fornecimento e instalação de coxim do compressor	8	216,17
	Fornecimento e instalação de contactora	8	208,08
	Fornecimento e instalação de capacitor	8	81,94
	Fornecimento e instalação de reles	8	150,95
	Execução de reparos na tubulação para dreno PVC	17	140,16
2.3	Ar Condicionado tipo JANELA capacidade de 7.000 a 17.500 btu's		
	Retirada e Instalação	30	512,67
	Limpeza e higienização, incluindo limpeza dos filtros de ar, painel frontal, lubrificação e substituição de pilhas quando necessário e manutenção do controle com substituição de pilhas quanto necessário.	52	316,71
	Fornecimento e substituição do compressor	3	814,21
	Fornecimento e recarga de gás.	10	288,95
	Fornecimento e substituição do termostato.	5	191,94
	Fornecimento e substituição do filtro de ar.	5	101,35
	Fornecimento e substituição da placa eletrônica do evaporador.	5	543,66
	Fornecimento e substituição do suporte de fixação (mão francesa), mais buchas e parafusos necessários do evaporador/condensador.	5	436,66
	Fornecimento e substituição da chave seletora.	5	173,59
	Fornecimento e substituição da hélice.	5	208,36
	Fornecimento e substituição do térmico protetor.	5	124,80
	Fornecimento e substituição do cabo de alimentação.	5	152,56
	Fornecimento e realização de tratamento anticorrosivo com tinta tipo zarcão do chassi.	10	174,40
	Fornecimento e substituição do motor de ventilação.	5	469,81
	Fornecimento e substituição do condensador	5	1.538,55
	Fornecimento e instalação de mangueira para drenos	5	100,81
	Fornecimento e instalação de aletas	5	191,64
	Fornecimento e instalação de filtro anti-pó	5	123,18
	Fornecimento e instalação de coxim do compressor	5	170,62
	Fornecimento e instalação de contactora	5	154,18
	Fornecimento e instalação de capacitor	5	88,14
	Fornecimento e instalação de reles	5	98,92
	Execução de reparos na tubulação para dreno PVC	10	112,13
2.4	Ar Condicionado tipo JANELA capacidade de 18.000 a 36.000 btu's		
	Retirada e Instalação	40	576,82
	Limpeza e higienização, incluindo limpeza dos filtros de ar, painel frontal, lubrificação e substituição de pilhas quando necessário e manutenção do controle com substituição de pilhas quanto necessário.	108	363,07